



WAUZZZFZ3RP079009

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	19 534 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	12 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 Sportback e-tron 45 e-tron Sports Utility Vehicule5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	Certificat de contrôle technique	
Numéro de châssis	WAUZZZFZ3RP079009	Puissance / Cylindrée	/ 1 ccm
Première immatriculation	1 juil. 2024	Garnissage/Couleur	Combinaison Tissu/Cuir / Noir
Dernière maintenance		Peinture	Gris
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	2e Jeu de roues (fehlt) - Pas de moins-value

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
		Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/45 R21 101T	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	OK
2	255/40 R21 102T	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.



Equipement

Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung. Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	Q4 Sportback e-tron 45 e-tron Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	Kilométrage (Lu)	19 534 km
Numéro de châssis	WAUZZZFZ3RP079009	Première immatriculation	1 juil. 2024

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: NIV



Illustration 13: Accessoires



Illustration 14: Accessoires




Illustration 15: Documents



Illustration 16: Pneus montés



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstrasse 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 13 mai 2025
Numéro de protocole: 39962751



Illustration 19: Divers