

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBAYK1100 05T50195	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L2-71-BF	Model	X2 sDrive16d 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	14-04-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	188 174 km	Cylinderinhoud	1496	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	05-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 225/55/17 Winter 3.0 mm		Michelin 225/55/17 Winter 3.0 mm	
Pirelli 225/55/17 Winter 6.0 mm		Pirelli 225/55/17 Winter 5.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ● ● ●

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

● ●

4



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ● ●

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

● ● ●

6



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

● ●

7



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

● ●

8




Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

● ●

Interieur schade

3



Onderdeel	Stoelzitting leer
Positie	Linksvoor
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info