



**WAUZZZGE8MB034682**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	67.723 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	28.500 km
<b>Typ/Modell</b>	e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik	<b>HU</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZGE8MB034682	<b>Leistung / Hubraum</b>	230 kW / 1 ccm
<b>Erstzulassung</b>	29.04.2021	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Anthrazit-Grau
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt - reinigen
3	Unterlagen	Bordbuchmappe (fehlt) - erneuern
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Kratzer,Dellen) - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/55 R19 111V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	n.i.O.
2	255/55 R19 111V	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	n.i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R19 111H	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	255/50 R19 111H	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

## Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist nicht Bestandteil des Auslieferungsumfangs

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	e-tron 50 quattro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	67.723 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZGE8MB034682	<b>Erstzulassung</b>	29.04.2021

**Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen:**

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

**Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Zubehör



Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör



**Abbildung 19: Dokumente**



**Abbildung 20: Sonstiges**



**Abbildung 21: Sonstiges**



**Abbildung 22: Sonstiges**



**Abbildung 23: Sonstiges**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag optisch gering) - verkratzt / verschürft - kein



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel... verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...  
- instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /  
verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott