



WBA11DZ080FL99150

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	59 291 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	-2 800 km
Type/Modèle	320d	Certificat de contrôle technique (Extrait de ZBI)	10/2024
Numéro de châssis	WBA11DZ080FL99150	Puissance / Cylindrée	140 kW / 1 995 ccm
Première immatriculation	20 oct. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	01/2024, 37 287 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte ArD	Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Système de freinage	Liquide de frein - Exigible - Remplacer
3	Divers	Certificat de contrôle technique - Exigible - Remplacer
4	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente
5	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur
6	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
7	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
4	Porte AvG	Bordure de la porte - Erafilé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	225/45 R18 95Y	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 20 mai 2025

Numéro de protocole: 39800796

Date de livraison: 20 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	320d	Kilométrage (Lu)	59 291 km
Numéro de châssis	WBA11DZ080FL99150	Première immatriculation	20 oct. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



69190 Walldorf



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #1: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #2: Système de freinage: Liquide de frein - Exigible - Remplacer



Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente




Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #5: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #6: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente