



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 7 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 8 : Scheinwerfer vorne links, gerissen



Bild 9 : Scheinwerfer vorne links, gerissen



Bild 10 : Stoßfänger vorne, gerissen




Bild 11 : Stoßfänger vorne, gerissen



Bild 12 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Heckklappe, deformiert




Bild 20 : Heckklappe, deformiert



Bild 21 : Heckklappe, deformiert



Bild 22 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 23 : Dach, eingedellt, drücken




Bild 24 : Außenspiegelverkleidung links, zerkratzt



Bild 25 : Felge vorne links, zerkratzt



Bild 26 : Felge vorne links, zerkratzt



Bild 27 : Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen