


Voertuig gegevens

Chassisnr.	W1K177087 1V144900	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P3-90-RF	Model	A-klasse A 200 7G-DCT Business Solution 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-05-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	211 828 km	Cylinderinhoud	1332	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	04-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 16"

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

● ● ●

3



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

● ●

5



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

● ●

8



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ● ●

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

● ●

10



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ●

12



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

● ●

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

6



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

13



Onderdeel	Ander interieuronderdeel
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen gerookt in voertuig

Overige schade

11



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	Voor
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info