



Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VBD6ERX LG040773	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-56-LX	Model	ASTRA 1.2 turbo 81kW Edition 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	63 039 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✗
Mobiliteitsset	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 205/55/16 All seasons 7.0 mm			Continental 205/55/16 All seasons 6.5 mm	
Continental 205/55/16 All seasons 7.5 mm			Continental 205/55/16 All seasons 7.0 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel	Alu velg 16'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

7



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

9



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

12



Onderdeel	Alu velg 16'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Hoedenplank


-

Ontbrekend

-

Vervangen

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Reiniging interieur

Linksvoor

Vuil

-

Reinigen

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Reiniging interieur

Achter

Vuil

-

Reinigen

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Achterklep-
/kofferbakbekleding

Onder

Kras

-

Vervangen