

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFFAJ11 U2750403	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H8-24-PX	Model	Qashqai 1.3 DIG-T 140 ActieAuto 5d N-Connecta APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	74 723 km	Cylinderinhoud	1332	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Hankook 215/55/18 Zomer 6.0 mm		Hankook 215/55/18 Zomer 6.0 mm	
Hankook 215/55/18 Zomer 6.0 mm		Hankook 215/55/18 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Schermbord

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

3



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

4



Onderdeel

Portier boven

Positie

Linksvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

5



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

6



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Schermbord

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

10



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Ter info

11



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Bumper ongespoten

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang


Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

8



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

14



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen