MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

INFORME DE TASACIÓN

HYUNDAI KONA HEV 1.6 GDI DT STYLE SKY

VIN	KMHK581EGNU083906
Primera matriculación	11/04/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	05/06/2025 11:57:46	Ubicación de la inspección	Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	KMHK581EGNU083906	Tipo de combustible	Hibrido
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	HYUNDAI
Primera matriculación	11/04/2022	Modelo	Kona HEV 1.6 GDI DT Style Sky

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Sí
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Michelin	225/45 R 18 95 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Michelin	225/45 R 18 95 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Michelin	225/45 R 18 95 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Michelin	225/45 R 18 95 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES

1 | PLACA MATRÍCULA DELANTERA

Tipo	**Deformado / Forzados**
Modo de reparación	**Reemplazar**

2 | INTERMITENTE RETROVISOR IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**

3 | INTERMITENTE RETROVISOR DR

Tipo	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**

4 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

5 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

6 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

7 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

FOTOS COMERCIALES