

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W1V415703 1U280052	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H3-52-GG	Model	Citan Tourer 109 CDI Trend L 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	03-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	49 316 km	Cylinderinhoud	1461	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	05-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Continental 195/65/15 Winter 8.0 mm		Continental 195/65/15 Winter 8.0 mm	
Continental 195/65/15 Winter 7.0 mm		Continental 195/65/15 Winter 7.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Instaplaat	3		Onderdeel	Portier
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksvoor
		Type	Kras			Type	Deuk
		Omvang	-			Omvang	Aantal > 2
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel

Portier

Positie

Links

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

6



Onderdeel

Achterklep

Positie

-

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Achterlichtkap

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

8



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Koplamp

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

10



Onderdeel

Koplamp

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

11



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

12



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

14



Onderdeel

Andere carrosserieonderdelen

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Ter info stickerresten buitenzijde

15



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

4



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

