

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81CG L5313734	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G0-06-BG	Model	Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	07-09-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	154 774 km	Cylinderinhoud	1580	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/60/16 Zomer 7.5 mm		Pirelli 205/60/16 Zomer 8.0 mm	
Michelin 205/60/16 Zomer 7.0 mm		Michelin 205/60/16 Zomer 7.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

●

2



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

3



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

4



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

5



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

●

●