




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Pannenset abgelaufen



Bild 16 : D Säulenverkleidung links und rechts verschrammt



Bild 17 : D Säulenverkleidung links und rechts verschrammt




Bild 18 : Rückleuchte links innen zerkratzt




Bild 19 : Rückleuchte rechts innen zerkratzt




Bild 20 : Rückleuchte rechts innen zerkratzt



Bild 21 : Heckscheibe zerkratzt




Bild 22 : Heckscheibe zerkratzt



Bild 23 : Heckscheibe zerkratzt




Bild 24 : Rückleuchte links außen zerkratzt




Bild 25 : Rückleuchte rechts außen zerkratzt



Bild 26 : Stoßfänger vorne Kratzer