

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Citroen C4 Picasso	VF7UDRHE8BJ762193	14.03.2012	173805

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.03.2026	143500	km	03.12.2022	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	
Nachlackierung festgestellt	
ja	motorhaube + tür HR + seitenteil HR

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	µm	Tür VR	112,00 µm	Tür HR	163,00 µm	Seitenteil HR	1284,00 µm
Motorhaube	213,00 µm	Dach	118,00 µm	Heckklappe	105,00 µm		
Kotflügel VL	µm	Tür VL	113,00 µm	Tür HL	109,00 µm	Seitenteil HL	115,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	6,5 mm	Rad h.l.	6,4 mm	Rad v.r.	5,7 mm	Rad h.r.	5,2 mm	
Reifengröße:	215/55 R16 93H							

Felgen:

ohne Befund

Bremsen:

vorn links:	verschlissen	vorn rechts:	verschlissen
hinten links:	verschlissen	hinten rechts:	verschlissen
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe	Ölverlust	Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	L	
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	L	Lackieren
Motorhaube	P	SP
Kotflügel VR	L	Lackieren
Türe VR		
Türe HR	E	Ersetzen
Seitenwand HR	E	Ersetzen
Stoßfänger hinten	L	Lackieren
Heckklappe		
Seitenwand HL	I	Instand setzen lackieren
Türe HL	D	KD + SP
Türe VL	I	Instand setzen lackieren
Dach	L	Beide Asäulen lackieren + Dach großes SP

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **Bg**

Bewertung durchgeführt von: **Mmu**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____