



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 15 : Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern



Bild 16 : Bremse hinten Beläge Scheibenbremse, verschlissen, erneuern



Bild 17 : Einstiegsblende hinten rechts, zerbrochen, erneuern



Bild 18 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Einstiegsblende hinten links, zerbrochen, erneuern



Bild 21 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 22 : Felge vorne links, zerkratzt, erneuern



Bild 23 : Felge vorne links, zerkratzt, erneuern



Bild 24 : Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Stoßfänger vorne, deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Achse 1, Reifen Links



Bild 28 : Achse 1, Reifen Links