

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 20.05.2025  
**Protokollnummer: 39969574**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



# WBA11DY030FN13721

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	39.618 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	1.500 km
<b>Typ/Modell</b>	320d	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	08/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA11DY030FN13721	<b>Leistung / Hubraum</b>	140 kW / 1.995 ccm
<b>Erstzulassung</b>	04.08.2022	<b>Polster/Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Unterlagen	Serviceheft (08/2024 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis	450,00 €	450,00 €

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

### Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
-----	-----	---------------

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R18 99Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 20.05.2025  
**Protokollnummer: 39969574**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	320d	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	39.618 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA11DY030FN13721	<b>Erstzulassung</b>	04.08.2022

## Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	450,00 €	450,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne MwSt.)	450,00 €	450,00 €
<b>Mwst. (19%)</b>	<b>85,50 €</b>	<b>85,50 €</b>
<b>Gesamtsumme (inkl. MwSt.)</b>	<b>535,50 €</b>	<b>535,50 €</b>

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 20.05.2025  
**Protokollnummer: 39969574**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
 Neuss, Auto Partner  
 Ingenieurbüro Demir  
 Hammer Landstr. 95  
 41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 20.05.2025  
**Protokollnummer: 39969574**  
 Erstellt durch: Martin Helm  
 Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



**Abbildung 7: Innenraum vorne**




**Abbildung 8: Laderaum**




**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Instrumententafel**



**Abbildung 11: Dokumente**



**Abbildung 12: Dokumente**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle  
Neuss, Auto Partner  
Ingenieurbüro Demir  
Hammer Landstr. 95  
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 20.05.2025  
**Protokollnummer: 39969574**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Ömer Onur Demir



**Abbildung 13:** Zusatzbereifung



**Abbildung 14:** Zusatzbereifung