

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt
Otto-Röhm-Str. 64
64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 95958-0
Fax 06151 / 95958-11
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Stefan Safferthal
Tel. direkt 06151 95958-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****E PG1201E****FIN****WAUZZZF2XMN077653**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.05.2025, mündlich.
28.05.2025, 14:00 Uhr, durch Herrn Stefan Safferthal bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt, Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
28.05.2025
Leasing-Nr. 342380

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.018,00 EUR
	ohne MwSt.	-855,46 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.018,00 EUR
	ohne MwSt.	-855,46 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 76 µm bis 188 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- (Seitenteil hinten links Nachlackiert)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.04.2021	Letzte Zulassung	14.04.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant (4A5)(04.2018->) / A6 55 2.0 TFSI e quattro Avant sport (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF2XMN077653	HSN / TSN	0588 / BZF
DAT Europa-Code®	010602210330002	DAT Marktindex	DE002 6157
Km-Stand abgelesen	142966	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 0E, LY9T	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S /O	3 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S /O	3 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S /O	3 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S /O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 19 102 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR FSL	W /O /F	5 mm
245 / 45 R 19 102 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR FSL	W /O /F	5 mm
245 / 45 R 19 102 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR FSL	W /O /F	5 mm
245 / 45 R 19 102 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR FSL	W /O /F	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außen-sound (e-sound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Audi connect (Internetbasierte Dienste), Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel schwarz, Batterie 68 Ah, Bedienelemente schwarz matt, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Brems-scheiben hinten (330 mm x 22 mm), Brems-scheiben vorn (318 mm x 30 mm), Brems-sättel Rot lackiert, Einstiegsleisten mit Aluminium-einlage, beleuchtet, Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic), Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fondsitze (3 Sitzplätze), Frontscheibe Wärmeschutzverglasung, Generator 110-180 A, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckklappenöffnung automatisch, Hybrid, Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kraftstofftank: 52 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Ladedose (AC / DC), Ladekabel mit Schuko-stecker, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 195 kW (System: 270 kW) 16V TFSI Hybrid (DRYA), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch, Nichtraucher-Paket, Optik-Paket schwarz, Otto-Partikelfilter (OPF), Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB), Reifen 245/45 R19 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Schienensystem im Gepäckraum, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Sport Line, Tagfahrlicht LED, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas, Wagenheber, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten), Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go, e-tron Aufladesystem

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1201	Ablage-Paket
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
2707	Business-Paket
20934	Dachkantenspoiler
38005	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
73247	e-tron Aufladesystem Kompakt
32101	Individualkontursitze vorn inkl. Memory
28814	Komfort-Standklimatisierung
37604	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
34710	Kopfstützen variabel verstellbar
69413	Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schalfunktion
11000	Metallic-Lackierung
16711	Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
26904	Seitenairbag vorn und hinten
30119	Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona / Leder Milano Kombination perforiert
29504	Sitzheizung vorn und hinten
27408	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
24621	Sound-System Bang & Olufsen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 28.01.2025 bei Kilometerstand 133.289

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Wartung Service fällig., erneuern (Bild 7, 26, 27)	650	voll	-650,00	-546,22
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair	184	voll	-184,00	-154,62

3. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken	184	voll	-184,00	-154,62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.018		-1.018,00	-855,46

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Stefan Safferthal

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
28.05.2025	Keine	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift