



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

25.05.2022	7593	ASO00001 6	2	1	70/-	160
M1	AC		4322-			1809-
VSSZZK1ZNP011360	X		1540-			--1811
CUPRA						
K1						
BEBJCL1FX2			1070	1240	2260	2260
BPE1MH003051AAS			1070	1240		
BORN 150 KW 58/62 KWH						64
SEAT (E)						5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AX						
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz						
Elektro						
0004	30AX					
P.2: 70.00KW/30MIN; MAX. POWER 150.00KW*BATTERIEKAPAZITÄT 6 2.0KWH*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Fußmatte vorne links, eingerissen



Bild 16 : Stoßfänger hinten Spoiler unten, verschrammt mit Lackabrieb



Bild 17 : Stoßfänger vorne Spoiler unten, Kratzer mit Lackabrieb