



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige  
Wartung Service fällig.



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	14.04.2021	D588	BZF000049	L	2	2	195/ 5250	250	
M1		AC		18	4939-5069		1886		
E	WAUZZZF2XMNO77653		9	20	1432-1497		2150		
D	Audi			12		95	q	-	
F2				17	31	F1	2675	F2	2675
ADRYAQ1				7.1	1245	7.2	1500	7.3	-
QD7AD7DK001101B19S54BIBEM9H6				6.6	FSB3	1245	1500	6.3	-
A6 Avant 55 TFSI e				6.11	70	6.2	3750	6.3	67
AUDI				6.1	2000	6.2	750	6.1	5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				6.5	245/45 R19		102Y		
Kombilimousine				6.5	245/45 R19		102Y		
715/2007*2018/1832AP				5					
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1									
Hybr.B/E ext.auf1.									
0025		36AP	1984						
7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug									
kombination:4675kg*ww.AHK lt.EGTG*Batteriekapazität 14									
.4kWh*									

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Motorraum



Bild 17 : Kofferraum



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Seitenteil hinten links,.....



Bild 22 : Seitenteil hinten links,.....



Bild 23 : Seitenteil hinten links Nachlackiert.




Bild 24 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 26 : Wartung Service fällig.



Bild 27 :   Wartung Service fällig.




Bild 28 :   Wartungsnachweis



Bild 29 : Fahrgestellnummer