

Voertuig gegevens

Chassisnr.	YV1XZEDVE M2508693	Merk	VOLVO	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K1-86-JP	Model	XC40 Recharge P8 AWD 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-12-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	241 963 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Thuislader	✗
Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 255/45/19 Winter 6.0 mm



Pirelli 255/45/19 Winter 6.5 mm



Pirelli 255/45/19 Winter 6.0 mm

Pirelli 255/45/19 Winter 6.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

8



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info