

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VVVZZZAUZ KW056977	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XF-48-7F	Model	GOLF 1.6 TDI 85kW Comfortline Business 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	14-02-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	173 294 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst


Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 205/55/16 Winter 6.0 mm		Michelin 205/55/16 Winter 6.0 mm	
Bridgestone 205/55/16 Winter 5.0 mm		Bridgestone 205/55/16 Winter 3.5 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksvoor Deuk Aantal > 2 Smart Repair
3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Kras - Herstellen
4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Achterklep Achter Deuk Aantal > 2 Smart Repair
5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsvoor Kras - Herstellen
6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherf Rechtsvoor Deuk Aantal > 2 Smart Repair
7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Voor Kras - Herstellen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Spoiler Voor Kras - Vervangen
9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Motorkap - Roest Diameter (mm) > 4 Forfait herstelling
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Voorruit - Steen - Smart Repair
11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Ander carrosserieonderdeel - Chemische afzetting - Ter info buitenzijde
12		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16" Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling

Interieur schade

2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Hemelbekleding - Kras - Ter info
---	---	---	--