

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF3MRHNSU KS497046	Merk	PEUGEOT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J7-09-KH	Model	5008 GT-line Advantage PureTech 130 EAT8 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	141 631 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
7 zitplaatsen	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
-----------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 205/55/19 Zomer 5.5 mm		Michelin 205/55/19 Zomer 6.0 mm	
Michelin 205/55/19 Zomer 5.5 mm		Michelin 205/55/19 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 19'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

4



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

6



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

7



Onderdeel

Portier boven

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Ter info

8



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Portier sierlijst

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

10



Onderdeel

Alu velg 19'

Positie

Linksachter

Type

Kras


Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

11



Onderdeel

Schermlijst

Positie

Linksachter

Type

Gebroken


Omvang

-

Bewerking

Vervangen

12



Onderdeel

Bumper

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

16



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

17



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

18



Onderdeel

Portier boven

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

19



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

20



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

21



Onderdeel

Alu velg 19'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

22



Onderdeel

Spoiler

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking


Herstellen

23			Onderdeel	Bumper	24		
			Positie	Voor			
26			Type	Kras			
			Omvang	Lengte (cm) > 10			
			Bewerking	Herstellen			
			Onderdeel	Schermlijst			
			Positie	Linksvoor			
			Type	Kras			
			Omvang	Lengte (cm) > 10			
			Bewerking	Herstellen			
			Onderdeel	Motorkap			
			Positie	-			
			Type	Deuk met lakschade			
			Omvang	Aantal > 2			
			Bewerking	Herstellen			

Interieur schade

2			Onderdeel	Reiniging interieur			
			Positie	Voor			
3			Type	Vuil	5		
			Omvang	-			
			Bewerking	Smart Repair			
			Onderdeel	Stoelzitting			
			Positie	Linksvoor			
			Type	Kras			
			Omvang	-			
			Bewerking	Smart Repair			
13			Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	14		
			Positie	Linksachter			
			Type	Kras			
			Omvang	-			
			Bewerking	Vervangen			
			Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding			
			Positie	Rechtsachter			
			Type	Kras			
15			Omvang	-			
			Bewerking	Vervangen			
			Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding			
			Positie	Boven			
			Type	Kras			
			Omvang	-			
			Bewerking	Vervangen			

Overige schade

25			Onderdeel	Schadevaststelling			
			Positie	Voor			
			Type	Steenlag			
			Omvang	-			
			Bewerking	Ter info			