

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB907135 1N008925	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	68-DM-P8	Model	Sprinter 311CDI L3 RWD 3.5t 7G-Tronic 6 Handg. 2d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-10-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	19 483 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	Chassis-cabine	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	2	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 235/65/16 All seasons 6.0 mm		Continental 235/65/16 All seasons 6.0 mm	
Continental 235/65/16 All seasons 6.0 mm		Continental 235/65/16 All seasons 6.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	2		Onderdeel	Instaplaat
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksvoor
		Type	Kras			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Ter info
3		Onderdeel	Laadbak	4		Onderdeel	Bumper
		Positie	Achter			Positie	Voor
		Type	Deuk met lakschade			Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Herstellen

Interieur schade

5



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair