



FORD KUGA 2.5 DURATEC FHEV ST-LINE X 4X2 AUT.

VIN	WF0FXXWPMHPK56188
Primera matriculación	28/02/2023

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	09/06/2025 10:02:52	Ubicación de la inspección	Cars&Cars
------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	WF0FXXWPMHPK56188	Tipo de combustible	Hibrido
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	FORD
Primera matriculación	28/02/2023	Modelo	Kuga 2.5 Duratec FHEV ST-Line X 4x2 Aut.

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Continental	225/60 R 18 104 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



1 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



2 | BARRILETE DEL IZ

Tipo	Forzado
Modo de reparación	Reemplazar



3 | PUERTA TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




4 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar




6 | ALERÓN TRASERO

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | PUERTA TRAS DR

Tipo	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS DR

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar

FOTOS COMERCIALES

