MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

INFORME DE TASACIÓN

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN	VSSZZZKMZNR030888
Primera matriculación	26/01/2022

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	09/06/2025 12:23:43	Ubicación de la inspección	Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	VSSZZZKMZNR030888	Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	CUPRA
Primera matriculación	26/01/2022	Modelo	Formentor 1.5 TSI 150 DSG

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	No	Documento de matriculación	Copia
Ficha Ténica	Sí	Documento de matriculación	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Bridgestone	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Bridgestone	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES

1 | ESPOILER DELANTERO

Tipo	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reemplazar Y Pintar**

2 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

3 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

4 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

5 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS DR

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

6 | MOLDURA PARACHOQUES TRAS

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | ALETA TRAS DR

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

8 | PUERTA TRAS DR

Tipo	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



9 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS DR

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

10 | PUERTA DELANT DR

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

11 | ALETA DEL DR

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

12 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

13 | LLANTA ALU TRAS IZ PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

14 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

FOTOS COMERCIALES