



WBA11AJ000CH06535

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	81 220 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	11 000 km
Type/Modèle	530d	Certificat de contrôle technique (Extrait de ZBI)	05/2026
Numéro de châssis	WBA11AJ000CH06535	Puissance / Cylindrée	210 kW / 2 993 ccm
Première immatriculation	11 mai 2021	Garnissage/Couleur	Tissu / Noir
Dernière maintenance	05/2024, 60 307 km	Peinture	Bleu
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant (Verschleißgrenze beachten) - Pas de moins-value
2	Documents	Autorisation ABE (Winterradsatz / fehlt) - Pas de moins-value
3	2e Jeu de roues	2 Pneus (Reifen HA Mischbereifung) - conditions de livraison différentes - Pas de moins-value
4	Seuil gauche	Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente
5	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente
6	Habillages/Protections	Habillage porte arrière gauche - Cassé/déchiré - Remplacer
7	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage (Glanzgedreht) - Eraflé - Diminution de valeur

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Dispositif de direction	Volant - Eraflure - Pas de moins-value
2	Panneau latéral arrière gauche	Coude - bosse(s) - Pas de moins-value
3	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Déformé - Pas de moins-value
4	Garde-boue droit	Garde-boue intérieur (Luftführung unten) - Cassé/déchiré - Pas de moins-value
5	Habillages/Protections	Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 97H	Dunlop	pneus d'hiver (avec pneus run-flat)	4mm - 4mm	OK	Non OK
2	225/55 R17 97H	Dunlop	pneus d'hiver (avec pneus run-flat)	6mm - 6mm	OK	Non OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	Non OK	OK
2	245/45 R18 100Y	unterschiedliche Hersteller	Pneus été	7mm - 6mm	Non OK	OK

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					02/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Galerie
Aide au stationnement
Vitres électriques
Rétroviseur électrique
Réglage électrique du siège
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio avec interface SD / USB
Caméra de recul
Chauffage de siège

Commentaires

Fahrzeugausstattungsliste und Reparaturhistorie lagen zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung nicht vor. Folgekosten können entstehen.

Erhöhte Lackstärke am gesamten Fahrzeug. Nachlackierung nicht feststellbar. Mehrkosten können entstehen.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
GROßK. -LEISTUNGSZ. DER
VW GROUP RETAIL DR
Kesselsdorfer Straße 300
01169 Dresden

Date d'inspection: 12 mai 2025
Numéro de protocole: 39930026



Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
GROßK. -LEISTUNGSZ. DER
VW GROUP RETAIL DR
Kesselsdorfer Straße 300
01169 Dresden

Date d'inspection: 12 mai 2025
Numéro de protocole: 39930026



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	530d	Kilométrage (Lu)	81 220 km
Numéro de châssis	WBA11AJ000CH06535	Première immatriculation	11 mai 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable




Illustration 12: Habitable




Illustration 13: Habitable




Illustration 14: Habitable




Illustration 15: Habitable




Illustration 16: Habitable




Illustration 17: Habitable




Illustration 18: Habitable



Illustration 19: Habitable



Illustration 20: Habitable



Illustration 21: Habitable




Illustration 22: NIV



Illustration 23: Accessoires



Illustration 24: Accessoires

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
GROßK. -LEISTUNGSZ. DER
VW GROUP RETAIL DR
Kesselsdorfer Straße 300
01169 Dresden

Date d'inspection: 12 mai 2025
Numéro de protocole: 39930026



Illustration 25: Accessoirs



Illustration 26: Accessoirs



Illustration 27: Accessoirs




Illustration 28: Documents




Illustration 29: Documents




Illustration 30: Documents



Illustration 31: Pneus montés



Illustration 32: Pneus montés



Illustration 33: Pneus montés



Illustration 34: Pneus montés



Illustration 35: Pneus montés




Illustration 36: Divers



Illustration 37: Divers



Illustration 38: Divers



Illustration 39: Divers




Illustration 40: Divers




Illustration 41: Divers

Photos de dommage




Dommage #3: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Reifen HA Mischbereifung) - conditions de livraison différentes - Pas de moins-



Dommage #3: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Reifen HA Mischbereifung) - conditions de livraison différentes - Pas de



Dommage #4: Seuil gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #4: Seuil gauche: Accès - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Dommage #6: Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Cassé/déchiré - Remplacer



Dommage #6: Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Cassé/déchiré - Remplacer



Dommage #7: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage (Glanzgedreht) - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #6: Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Cassé/déchiré - Remplacer



Dommage #7: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage (Glanzgedreht) - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #7: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage (Glanzgedreht) - Erafilé - Diminution de valeur

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
GROßK. -LEISTUNGSZ. DER
VW GROUP RETAIL DR
Kesselsdorfer Straße 300
01169 Dresden

Date d'inspection: 12 mai 2025
Numéro de protocole: 39930026



Domage #7: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage (Glanzgedreht) -
Eraflé - Diminution de valeur