

14.06.2025

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** BMW iX 77kWh xDrive40 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AI 0967E	Fahrgestell-Nummer:	WBY11CF010CK58955
Vertrags-Nummer:	62016081	Erstzulassung:	08.06.2022
Internes KZ:	15049453	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**BMW iX 77kWh xDrive40 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	BMW iX 77kWh xDrive40 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	240 / 326	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	2440	zul. Gewicht (kg):	3010

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 62016081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -AI 0967E  
**Übersicht erstellt am:** 14.06.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW iX 77kWh xDrive40 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.05.2025	9059944530	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
05.05.2025	9059939777	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
24.03.2023	9059843678	Eigenverschulden	Schweller seitlich hinten Fahrerseite	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 62016081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -AI 0967E  
**Übersicht erstellt am:** 14.06.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW iX 77kWh xDrive40 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 326 PS / 240 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer