



WBA31EE0105Z34314

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	20 595 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	12 000 km
Type/Modèle	X1 sDrive20i	Certificat de contrôle technique (Extrait de ZBI)	04/2027
Numéro de châssis	WBA31EE0105Z34314	Puissance / Cylindrée	115 kW / 1 499 ccm
Première immatriculation	16 avr. 2024	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
2	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture
4	Seuil droit	Habillage - Erafilé - Remplacer
5	Porte ArD	Porte - Erafilé - Peinture
6	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Erafilé - Peinture

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommagé causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R18 102Y	Nexen	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/55 R18 102Y	Nexen	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R18 102V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/55 R18 102V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 27 mai 2025

Numéro de protocole: 39917225

Date de livraison: 27 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	X1 sDrive20i	Kilométrage (Lu)	20 595 km
Numéro de châssis	WBA31EE0105Z34314	Première immatriculation	16 avr. 2024

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle




Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers




Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 27 mai 2025

Numéro de protocole: 39917225

Date de livraison: 27 mai 2025



Illustration 19: Divers




Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers


Photos de dommage



Domage #1: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #1: Porte AvG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #2: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Domage #4: Seuil droit: Habillage - Eraflé - Remplacer



Domage #4: Seuil droit: Habillage - Eraflé - Remplacer



Domage #4: Seuil droit: Habillage - Eraflé - Remplacer



Domage #5: Porte ArD: Porte - Eraflé - Peinture



Domage #5: Porte ArD: Porte - Eraflé - Peinture



Domage #6: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Eraflé - Peinture

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 27 mai 2025

Numéro de protocole: 39917225

Date de livraison: 27 mai 2025



Domage #6: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale -
Eraflé - Peinture