



WBA11CH0X0CG67454

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	114.504 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	9.000 km
Typ/Modell	530e xDrive Aut. M Sport Edition	HU (Bericht lag vor)	03/2026
Fahrgestellnummer	WBA11CH0X0CG67454	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	03.03.2021	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	10/2024, 99.877 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
5	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - beschädigt - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Reifen vorn (Zubehör) - verschlissen - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 06.03.2021
2	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 31.12.2022
3	Front, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 02.03.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/35 R20 95Y	Goodyear	Sommerreifen (mit Notlauf)	1mm - 1mm	n.i.O.	i.O.
2	275/30 R20 97Y	Goodyear	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Adaptiver LED-Scheinwerfer
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Knieairbag für Fahrer
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage
Allradantrieb xDrive
Ambientes Licht
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
BMW eDrive Zones
BMW Individual Hochglanz Shadow Line
BMW Individual Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
BMW Individual Leuchten Shadow Line
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel anthrazit, BMW Individual
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
Fahrerlebnisschalter
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Getriebe: Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate
Innenspiegel, automatisch abblendend
Interieurleisten Aluminium Rhombic Rauchgrau mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Kilometertacho



Bezeichnung
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen
Kopfstützen (5)
Lackierung: BMW Individual-Lackierung
Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko)
Ladekabel (Mode 3)
Ladeklappe
Lenkrad: M Lederlenkrad
M Sicherheitsgurte
M Sportbremse, rot hochglänzend
Mittelarmlehne im Fond
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Ottopartikelfilter
Paket: Connected Package Professional
Paket: M Aerodynamikpaket
Paket: M Sport Edition
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Leder Dakota Schwarz/Kontraststeppung Blau / Schwarz (LCNL)
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Räder: Leichtmetall M Editionsräder Bicolor Jetblack glanzgedreht
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruckanzeige
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: M Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Standklimatisierung
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum
Xtraboost
Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Bezeichnung
BMW Drive Recorder
Driving Assistant
Heckspoiler M
Keramikapplikation für Bedienelemente
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung mit Standlüftung
Paket: Business Professional
Paket: Entertainment
Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
Paket: Innovationspaket
Parking Assistant Plus, kamera- und ultraschallbasiertes Parkassistenzsystem
Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str. 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 27.05.2025
Protokollnummer: 40080771



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e xDrive Aut. M Sport Edition	Laufleistung (abgelesen)	114.504 km
Fahrgestellnummer	WBA11CH0X0CG67454	Erstzulassung	03.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung




Abbildung 27: Montierte Bereifung




Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern




Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott