



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tire Fit abgelaufen