DEKRA-Nr: 0578 / 033833 / 2025 / B080438001090 vom 11.06.2025

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com

Ansprechpartner:
Kevin Peters
Tel. direkt 0211 879639-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing






Kennzeichen **M Q8524** **FIN** **WAUZZZGB8PR024560**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	05.06.2025, elektronisch.
Besichtigung	11.06.2025, durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	11.06.2025
Betrifft	Leasing-Nr. 5404617

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.400,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.016,81 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.400,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.016,81 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A1 35 TFSI Sportback S tronic S line
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGB8PR024560
HSN / TSN	0588 / BNP	Schlüssel-Nr.	10114221
Km-Stand abgelesen	16558	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 17 91 W	Vredestein / Ultrac AO FSL	S /O	5 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Vredestein / Ultrac AO FSL	S /O	5 mm
2 links	215 / 45 R 17 91 W	Vredestein / Ultrac AO FSL	S /O	6 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Vredestein / Ultrac AO FSL	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz glänzend, Audi connect Notruf & Service, Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach: Dachkuppel in Wagenfarbe, Dachhimmel in Stoff titangrau, Dachkantenspoiler S line, Dekoreinlagen Polygonstruktur schwarz, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic 7-Gang, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen, Kopfstützen (5), Lenkrad: Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - 5-Arm-Stern, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radiozubehör: USB-Schnittstelle mit Ladefunktion, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge

in Stoff Delta, Sitze: Fahrersitz manuell höheneinstellbar, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT4	Audi connect Navigation & Infotainment
EL5	Audi connect Remote & Control
9S1	Audi virtual cockpit
6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe nicht in Verbindung mit Cortinaweiß
7X1	Einparkhilfe hinten
2Z7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen Lackierung: Mythosschwarz Metallic
PX2	LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
1XX	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen
WDC	Paket Infotainmentpaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
PNA	Radio: MMI Navigation plus
4A3	Sitzheizung vorn
UI2	Telefon: Audi smartphone interface

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 11.04.2025 bei Kilometerstand 15.394

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	Minderwert in EUR netto
1. Streifschaden vorne links: Stoßfänger + Kotflügel, instandsetzen (Bild 14, 15, 16)	1.950	voll	-1.950	-1.638,66
2. Türe vorne rechts Delle, drücken (Bild 19)	150	voll	-150	-126,05
3. Seitenwand hinten rechts Delle, drücken (Bild 18)	150	voll	-150	-126,05
4. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 20, 21)	150	voll	-150	-126,05
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**2.400**		**-2.400**	**-2.016,81**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag, (Bild 13)
Türe vorne links Delle, (Bild 17)
Einstieg hinten links Kratzer, (Bild 22)
Innenraum Gebrauchsspuren,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA-Nr: 0578 / 033833 / 2025 / B080438001090 vom 11.06.2025

DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum 40233 Düsseldorf Ronsdorfer Str. 20
Tel.: 0211 / 8796390 Fax: 0211 / 87963929

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2879 11.06.2025

FABRIKAT	AUDI	A1 (GBA)	S LINE
			TYP-CODE 00 B1 04
AUSSTATTG	AB 10.2022	B-AIRB DEAKTIVIERBAR	GEH A-SP HOCHGL SCHW
	A-SPIEG EL VERST/HZB	KLIMAAUTOMATIK	EINPARKHILFE H
	FRONTSCH MIT FARBK	KAELTEMITTEL R1234YF	KEYLESS ENTRY
	FAHRERASSISTENZSYST	AUDI SOUNDSYSTEM	MMI RADIO HIGH
	SCHEINWERFER LED	HECKLEUCHTE LED	SICHERHEITSSYS ERW
	INNENSP AUTOM ABBL	SITZE V HEIZBAR	AUSSTATTUNG STOFF
	KINDERS-VERANK V	FRONT ASSIST	SPORTLEDERLENKRAD
	WENDELADEBODEN	SCHALTWIPPE LENKRAD	GENERATOR 140 AMP
	1498CCM 110KW	S-TRONIC 7-GANG	AKTIVKOHLEBEHAELTER
	STABI V 21 X 3,7MM	SPURHALTEASSISTENT	H-ACHSE VERSTAERKT
	REIFEN 215/45 R17..W	FELGE 7,5 J X 17 ALU	NOTRAD PLATZSPAREND
	AUDI PHONE BOX	BREMSE H 230X9	ABGASNORM EU6 AP
	HECKKLAPPENSPOILER	SPURWECHSELASSISTENT	S-LINE EXTER-PAKET
	BREMSSCH V 276X24		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =155.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =155.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =155.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	3	46.50
66 16 19 50	RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN	2	2	31.00
63 29 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	7	108.50
66 05 19 50	KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	6	93.00
66 04 19 50	LUFTFUEHRUNGSGITTER V L AUS-/EINBAUEN	2	1	15.50
44 95 01 50	FAHRZEUG V UND H PRUEFEN (VORBEREITUNG ASSISTENZSYSTEME)	2	4	62.00
27 06 89 50	BATTERIE LADEN	2	1	15.50
90 92 00 50	ASSISTENZSYSTEME (ADAS) VORBEREITUNG ZU KALIBRIEREN (NACH REPARATUR)	2	3	46.50
91 63 15 50	RADARSENSOR-/EN EINSTELLEN	2	2	31.00
0741	KOTFLUEGEL L INSTANDSETZEN	3	10*	155.00

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC		AW
0281	ABDECKUNG STOSSF V	REPARATURLACK ST K3	14
0741	KOTFLUEGEL L	REPARATURLACK ST III	9

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2879 11.06.2025

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN			AW	ARB.-PREIS
FAKTOR	170.50	EUR/STD		
LACKIERZEIT			23	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.			17	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			8	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :		48	818.40

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
REPARATURLACKIERUNG	30.13
REPARATURLACKIERUNG K3	103.87
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.	54.40
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	24.20

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 2	29 AW X	155.00	EUR/STD	449.50	
GESAMT KL 3	10 AW X	155.00	EUR/STD	155.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					604.50
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				818.40	
MATERIALKOSTEN				212.60	
GESAMTSUMME LACKIERUNG					1 031.00
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....				1 635.50
MWST 19.00 %					310.75
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....				1 946.25

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN