GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	BMW i3	WBY1Z81060V905688	30.10.2017	46111

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service	
01.09.2026	26213	km	19.09.2022	km 01.09.2026

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	---- µm	Tür VR	---- µm	Tür HR	---- µm	Seitenteil HR	---- µm
Motorhaube	---- µm	Dach	---- µm	Heckklappe	---- µm		
Kotflügel VL	---- µm	Tür VL	---- µm	Tür HL	---- µm	Seitenteil HL	---- µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	5,9 mm	Rad h.l.	5,2 mm	Rad v.r.	6 mm	Rad h.r.	5 mm	
Reifengröße:	155/70 R19 88Q							

Felgen:

--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Steinschläge
Motorhaube	P	Kratzer
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	L	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **PHS**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____